

Richiamo dei manubri "Dominator Raked", "Dominator Straight" e "Jail Bars" da Burly Brands

Gentile Cliente,

il fornitore "Burly Brands". ci ha informato che i suoi manubri "Dominator Raked", "Dominator Straight" e "Jail Bars" devono essere ritirati dal mercato a causa di possibili rischi per la sicurezza. Nota: tutti i manubri acquistati prima del 17 agosto 2020 non sono coinvolti in questo richiamo.

Si sospetta che alcuni Dominator e Jail Bars possano presentare saldature non conformi al collegamento tra i montanti verticali dei tubi e i tappi di montaggio filettati che possono provocare la formazione di una o più crepe. **L'uso continuato del manubrio richiamato dopo che si è formata una crepa può comportare la separazione del manubrio dalla motocicletta, compromettendo così la capacità dell'operatore di controllare la motocicletta, aumentando il rischio di incidente.**

I consumatori (utenti finali) devono astenersi dall'utilizzare qualsiasi motocicletta dotata di questo prodotto fino alla sostituzione del manubrio richiamato.

Se si dispone dei dettagli di contatto del cliente o dei clienti che hanno acquistato uno o più di questi manubri, si prega di informarli immediatamente di questo richiamo e del pericolo esistente.

Se hai ancora il prodotto in magazzino o se un cliente deve restituirti il prodotto, invia un'e-mail all'indirizzo o chiama il team di vendita.

Smetti subito di vendere il prodotto! Metti da parte tutti i manubri che hai per il ritiro in un secondo momento.

Ti ringraziamo - anche a nome di Burly Brands team - per la vostra comprensione e collaborazione in questa materia. In caso di domande, si prega di contattare uno dei nostri agenti di vendita (+49 6501 9695 2000).