

Rappel des guidons "Dominator Raked", "Dominator Straight" et "Jail Bars" de Burly Brand**Cher client,**

le fournisseur "Burly Brand" nous a informé que ses guidons "Dominator Raked", "Dominator Straight" et "Jail Bars" doivent être retirés du marché en raison de possibles risques pour la sécurité. À noter : tous les guidons achetés avant le 17 août 2020 ne sont pas concernés par ce Rappel.

On soupçonne que certains guidons Dominator et Jail Bars présentent des soudures non conformes au niveau des tubes verticaux ce qui peut entraîner la formation d'une ou plusieurs fissures. **Continuer à utiliser ces guidons soumis à ce rappel après la formation d'une fissure peut entraîner la séparation du guidon avec la moto, ce qui impacte la capacité du conducteur à contrôler la moto et augmente le risque d'accident.**

Les consommateurs (clients finaux) doivent s'abstenir de conduire toute moto équipée de ce produit jusqu'à ce que les guidons rappelés soient remplacés.

Si vous avez les coordonnées du ou des clients qui ont acheté un ou plusieurs de ces guidons, veuillez les informer immédiatement de ce rappel et du danger existant.

Si vous avez encore le produit en stock ou si un client doit vous retourner le produit, veuillez envoyer un e-mail ou appeler l'équipe de vente.

Cessez immédiatement de vendre le produit ! Mettez de côté tous les guidons que vous avez en stock pour les récupérer plus tard.

Nous vous remercions - également au nom de l'équipe de Burly Brand - pour votre compréhension et votre coopération dans cette affaire. Si vous avez des questions, veuillez contacter l'un de nos agents de vente (+49 6501 9695 2000).